

УТВЕРЖДЕНО

Решением Хотимского районного
исполнительного комитета

№ _____ « _____ » _____ 2017г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Хотимского райисполкома
Д.В. Кокотов.
« _____ » _____ 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора Хотимского
УКП «Жилкомхоз»
Н.И. Савченко
« _____ » _____ 2017г.

**Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда Хотимского УКП «Жилкомхоз» на 2018 - 2022 год.**

№ п/п	Наименование объекта	Год постройки	Этажность.	Материалы стен	Общая площадь квартир жилых домов	Год последнего капитального ремонта	Планируемый год проведения капитального ремонта	Планируемые виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №17 по ул. Чапаева в г.п. Хотимск.	1973	2	кирпич	750	не проводился	2018 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск.	1976	3	кирпич	1049	не проводился	2018 г.	Устройство стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №48 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск.	1973	2	кирпич	716	не проводился	2018 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №50 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск.	1973	2	кирпич	869	не проводился	2018 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
	Итого				3484			
1	Капитальный ремонт жилого дома №108 по ул. Первомайской в г.п. Хотимск.	1990	5	кирпич	2248	не проводился	2019 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
2	Капитальный ремонт жилого дома №75 по ул. Первомайская в г.п. Хотимск	1983	5	кирпич	935	не проводился	2019 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
	Итого				3183			

	Капитальный ремонт жилого дома №57 по ул. Садовой в г.п. Хотимск.	1986	5	панель	4157	не проводился	2020 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Калинина в г.п. Хотимск.	1975	2	кирпич	942	не проводился	2020 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
	Итого				5099			
1	Капитальный ремонт жилого дома №59 по ул. Садовой в г.п. Хотимск.	1981	5	панель	3001	не проводился	2021 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №82 по ул. Садовой в г.п. Хотимск.	1994	2	кирпич	296	не проводился	2021 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
	Итого				3297			
1	Капитальный ремонт жилого дома №9 по пл. Пушкинскому в г.п. Хотимск.	1990	4	панель	1840	не проводился	2022 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №17 по пер. Гагарина в г.п. Хотимск.	1992	2	кирпич	926	не проводился	2022 г.	Замена стропильной системы и шиферной кровли, замена внутренних инж. сетей.
3	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Калинина в г.п. Хотимск.	1984	3	кирпич	1852	не проводился	2022 г.	Капитальный ремонт рулонной кровли, замена внутренних инж. сетей.
	Итого				4618			

Начальник ЖЭУ

Балухтин В.Н.

Начальник ПТО

Чунаев С.В.